

NÁVOD K OBSLUZE

ochrana proti přepětí 12/24V

Označení dle katalogu ACI: KZ S0112

Oblast použití

Při každé činnosti, u které existuje riziko vzniku přepětí (svařování el obloukem, nabíjení akumulátoru)

Používání

Před výše uvedenými úkony připojte přepětovou ochranu na kladný pól (červená svorka) a záporný (černá svorka) autobaterie. Baterii není nutno odpojovat.

Funkce

Dojde-li k přepětí, přepětová ochrana toto během pikosekundy pohltní a zabrání tím poškození elektrické instalace vozidla.

SHINN FU EUROPE B.V., Hoge Bergen 10, 7404 RH Roosendaal, The Netherlands,
Tel: +31 165 583300, Fax: +31 165 583310, E-mail: info@shinnfu-europe.nl

Distributor: ACI – Auto Components International, s.r.o., Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9,
Tel: 274 021 111, www.aci.cz